

**M'-III-2 : Pas d'un convertisseur** : La tension de référence étant égale à 5 V, le pas du convertisseur 8 bits est égal à :

$$\text{Pas} = \frac{5}{2^8} = 0,02 \quad \Rightarrow \quad \text{pas} = 0,02 \text{ V} \Rightarrow 20 \text{ mV}$$